

Sunday, 26 de April de 2026 , 01:16 AM.

Descripción del Producto



Medidor de Resistencia a Tierra y Corriente de Fuga de Gancho Terrómetro Conexión Fluke Connect. CAT III y CAT IV Tensión Máxima a Tierra 1000V. Excede a modelos Megger FLUKE-1630-2FC

Soluciones Integrales En Tecnología Global Office S.A. DE C.V.

No imprima este correo a menos que sea necesario, léalo desde su computadora. Si todas las comunidades actúan de forma combinada, la ciudad estará limpia.